Informations importantes (Dernière mise à jour : 22/10/2026)

Suppression du Système 15 Elasto BC
22/10/2026 Il y a 36 jour
FR : Suppression du système pour cause d'avis toxicologique Noir, et non substitution

Information système fixation mécanique système 31
08/04/2025 Il y a 598 jour
FR : La cheville à expansion Hilti HST3-R a été remplacée par Hilti par la cheville à expansion Hilti HST4-R. Ces chevilles HST4-R sont bien enveloppes du modèle HST3-R pour cet usage : elles ...FR : lire la suite

Publication du système 29
06/05/2024 Il y a 935 jour
FR : Publication du système 29 composé de la lame Evalon et de la colle associée Illbruck SP350

Publication système 35
02/04/2024 Il y a 969 jour
FR : Publication du système coupe-feu n°35 composé du mastic DowSil 902 RCS en épaisseur standard associé au fond de joint Firenap SW Plus

Publication système 34
29/03/2024 Il y a 973 jour
FR : Publication du système n°34 composé du mastic DowSil 902 RCS en configuration épaisseur standard non coupe-feu

Suppression système 9 "JCF 100"
29/03/2024 Il y a 973 jour
FR : Suppression système 9 "JCF 100" (Pyrosil B + complexe coupe-feu)

Nouveau modèle Fiches de performances
16/10/2023 Il y a 1138 jour
FR : Les fiches de performances des systèmes de la LCJ sont en cours de mise à jour par DI TEGG pour des raisons de confidentialité. Un nouveau formalisme a été retenu pour une meilleure ...FR : lire la suite